

ESTANTERÍA SOBREMESA CON LUZ Y CALOR

Exterior e interior en chapa de acero inoxidable 18/10.

ESMC-110:

POTENCIA: 1000 w.

Consumo: 4.5 A. 220v

ESMC-170:

POTENCIA: 1400 w.

Consumo: 6.5 A. 220v

Montaje:

El primer paso a seguir, antes del montaje de la estantería de sobremesa, es retirar el plástico de protección de todas las piezas de chapa de la estantería.

Una vez quitado el plástico protector, fijar los casquillos de Nylon "1" a la encimera donde se vaya a colocar por medio de los tornillos "2". Para esto es necesario realizar una perforación en la encimera de aproximadamente 4 mm según la precisión que se tenga a la hora de realizar el taladro, hay que prestar atención a no realizar un taladro de diámetro superior, ya que entonces el casquillo no quedaria bien fijado pudiendo tener movimiento posteriormente la estantería.

Seguidamente hay que realizar un taladro para el paso de cables de forma que este quede tapado por la pata "3" de la estantería.

Colocar la estantería tal como se aprecia en la figura adjunta.

Precauciones:

ATENCIÓN: Todo el interior es zona de alta temperatura con las que se deberá de **evitar el contacto directo** y en caso de necesidad, **deberán extremarse las precauciones.**

Para cualquier manipulación del sistema calefactor, u operaciones que lo requieran, **el mueble deberá estar desconectado de la red eléctrica.**

